Landwehrstraße

Furt und Beschilderung fehlt (2-Richtungsradweg)

Fehlende Querungshilfe (Ende des 2Richtungsradweges)

Radweg nur über Hochbord erreichbar

Sichteinschränkung durch Bewuchs und Schaltkasten

Schlechter Zustand Furt

Radweg deutlich zu schmal

Radweg Zustand mangelhaft

Überleitung fehlt (Ende Radweg)

Unklare Vorrangregelung

780

670

kein Gehweg

1470

keine Querungsmöglichkeit (Zugang Bushaltestelle)

Bushaltestelle nicht barrierefrei

Bushaltestelle nicht barrierefrei und Zustieg nur über Grünstreifen

keine Querungsmöglichkeit (Zugang Bushaltestelle, Radnetz NRW)

Sicht durch Bewuchs

Ende des Radweges, keine Überleitung auf Fahrbahn

Bushaltestelle nicht barrierefrei

Einbahnstraße (Radnetz NRW)

kein echter Gehweg

Bushaltestelle nicht barrierefrei

Mängel und Problemstellen

Legende

- Angabe der Straßen-/ Wegebreiten [cm]
- Mängel und Schwachstellen

Zulässige Höchstgeschwindgkeit

- 50 km/h
- 70 km/h
- 100 km/h

Führung des Fuß- und Radverkehrs

- Gehweg
- Geh-/Radweg 2-Richtungen
- Geh-/Radweg

Maßstab 1:2.000 | Stand: 23.02.2023

Karten: © OpenStreetMap contributors und Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo und die GIS-Anwender-Community

VERBAND **WOHNEIGENTUM**

Siedlergemeinschaft Ziegwebersberg